



UZUPEŁNIENIE

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] V-2024

Marka: RENAULT Rok produkcji: 2012

Model: Master FWD dCi MR`10 E5 3.5t

Wersja: L2H2 Pack Clim Nr rejestracyjny: FMI 46764

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t VIN: VF1MAF4FN46630572

Data pierwszej rejestracji 2013/05/09

Data ważności badania technicznego 2024/04/24

Data oględzin 2024/04/24

Miejsce oględzin 66-300 Międzyrzecz

Przebieg szacowany 350000 km

Okres eksploatacji pojazdu (13/05/09-24/05/07) 132 mies.

Opis rodzaju pojazdu Samochód specjalny

Charakter wykorzystania sanitarny

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) biały

Dop. masa całkowita / Ładowność 3500 kg / 1610 kg

Rodzaj nadwozia furgon 4 drzwiowy 3 osobowy

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów 2 / przedni (4x2) / manualna

Rozstaw osi 3682 mm

Jednostka napędowa z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika 2298 ccm / 107kW (145KM)

Doładowanie Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów 4 / rzędowy

Norma spalin E5

Długość / Szerokość / Wysokość 5548 mm / 2470 mm / 2482 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół 10 Poduszka powietrzna kierowcy

2 Fotel kierowcy komfortowy 11 Przegroda przestrzeni ładunkowej przeszklona

3 Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego 12 Radioodtwarzacz CD + MP3

4 Fotel pasażera podwójny 13 Szyby przednie regulowane elektrycznie

5 Fotel pasażera składany typu "ruchome biuro" 14 Szyby przyciemniane

6 Immobilizer 15 Tapicerka "Funiaia"

7 Klimatyzacja 16 Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych

8 Kolumna kierownicy regulowana 17 Wspomaganie układu kierowniczego

/ SRTSiRD

3.224 14104 inż. Piotr Palasz RS 000308 System INFO-EKSPERT Strona 1

RTM-148/2/2024 2024/05/07

9 Komputer pokładowy 18 Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Oględziny pojazdu przeprowadziłem w Międzyrzeczu w obecności pracownika zlecniodawcy.

Na podstawie oględzin stwierdziłem:

NADWOZIE:

Nadwozie pojazdu wraz z wyposażeniem kompletne - samochód z zabudowa i wyposażeniem sanitarnym.

Powłoka lakierowa – liczne odpryski lakieru, zmatowiała, porysowana. Wgniecenie lewego progu.

Występują ogniska korozji.

Wnętrze pojazdu brudne, poplamione.

SILNIK:

Silnik wraz z osprzętem kompletny.

Układ wydechowy - elementy skorodowane.

Akumulator - brak zdolności rozruchowej

PODWOZIE:

Płyta podłogi oraz elementy mechanizmów podwozia – skorodowane.

Mechanizmy podwozia kompletne.

Pojazd po przeprowadzeniu przeglądu warsztatowego, ewentualnych napraw i zabiegów konserwacyjnych będzie kwalifikował się do dalszego użytkowania.